

【プレキャストボックス工】施工状況写真

① 既設舗装版取壊し状況



⑤ 掘削状況



⑨ 基礎碎石転圧状況



⑬ 連結縦金具締め固め状況



⑰ 下層路盤転圧状況



② 既設舗装版積み込み状況



⑥ 発生土積み込み状況



⑩ 敷板設置状況



⑭ 調整コンクリート据付状況



⑱ 上層路盤敷均し転圧状況



③ 既設路盤掘削状況



⑦ 山留設置状況 (パイプロ)



⑪ 敷モルタル敷均し状況



⑮ 鉄蓋据付状況



⑲ 仮舗装 基層工転圧状況



④ 路盤廃材積み込み状況



⑧ 基礎碎石敷均し状況



⑫ 特殊部据付状況



⑯ 埋戻し用砂埋戻し転圧状況



⑳ 仮舗装 表層工転圧状況

